



SUAP - Comune Sardara

Provincia del SUD SARDEGNA

Piazza Gramsci, 1 – 09030 Sardara

AVVISO RILASCIO PROVVEDIMENTO UNICO CONCLUSIVO

Procedimento unico	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MURATURA PERIMETRALE DI FABBRICATO RESIDENZIALE, PROSPICIENTE LA VIA MAZZINI
DUAAP	Protocollo n. 7004 del 01/08/2017 – Codice univoco SUAPE 687/2017
Codice nazionale	Codice univoco nazionale: MSUMRA23B58I428M-31072017-2258.SUAP
Richiedente	MUSA MARIA (Cod. fisc.: MSUMRA23B58I428M)
Ubicazione intervento	Via mazzini 1, angolo Via San Gregorio * Fg. 26/A, mappali 861 e 862

IL RESPONSABILE DEL SUAPE

VISTA la legge n°241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n°267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 20 ottobre 2016, n°24;

VISTE le Direttive SUAPE emanate con la Deliberazione G.R. n. 11/14 del 28/02/2017;

In riferimento alla dichiarazione autocertificativa unica sopra descritta, presentata presso questo Sportello Unico in data 31/07/2017, da parte dell'interessato MUSA MARIA, volta all'ottenimento di un titolo abilitativo unico per INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MURATURA PERIMETRALE DI FABBRICATO RESIDENZIALE, PROSPICIENTE LA VIA MAZZINI;

RENDE NOTO

che, in esito alla Conferenza di Servizi indetta in forma semplificata ed asincrona, è stata adottata la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi con **PROVVEDIMENTO UNICO N. 12 DEL 20/10/2017**, col quale si autorizza l'esecuzione dell'intervento in parola.

Detto provvedimento costituisce ad ogni effetto di legge, salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, titolo unico per la realizzazione dell'intervento richiesto da parte del richiedente.

Chiunque abbia interesse può prendere visione ed estrarre copia dello stesso presso il SUAP del Comune di Sardara, ubicato presso il Palazzo Comunale sito in Piazza Gramsci n.1.

Per ogni ulteriore informazione contattare l'ufficio SUAP

- centralino 070934501 - telefono 07093450207
- e-mail urbanistica@comune.sardara.vs.it
- PEC settoretecnico@pec.comune.sardara.vs.it.

Sardara, 23/10/2017



Il Responsabile del SUAP
Dr. Ing. Pierpaolo Corrias