



SUAP - Comune Sardara

Provincia del SUD SARDEGNA

Piazza Gramsci, 1 – 09030 Sardara

AVVISO RILASCIO PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO CON ESITO NEGATIVO

Procedimento unico	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORZIONE COPERTURA FABBRICATO DI RESIDENZA
DUAAP	Protocollo n. 4989 del 13/06/2017 – Codice univoco SUAPE 651/2017
Codice nazionale	Codice univoco nazionale: MLSLMR69E70I428K-12062017-1738.SUAP
Richiedente	MELIS LUISA MARIA (Cod. fisc.: MLSLMR69E70I428K)
Ubicazione intervento	Vico Eleonora D'Arborea 2 in Sardara (SU) * Fg. 26, Mappali 325, 326

IL RESPONSABILE DEL SUAPE

VISTA la legge n°241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n°267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 20 ottobre 2016, n°24;

VISTE le Direttive SUAPE emanate con la Deliberazione G.R. n. 11/14 del 28/02/2017;

In riferimento alla dichiarazione autocertificativa unica sopra descritta, presentata presso questo Sportello Unico in data 12/06/2017, da parte dell'interessato MELIS LUISA MARIA, volta all'ottenimento di un titolo abilitativo unico per MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORZIONE COPERTURA FABBRICATO DI RESIDENZA;

RENDE NOTO

che, in esito alla Conferenza di Servizi indetta in forma semplificata ed asincrona, è stata adottata la determinazione conclusiva con esito negativo della conferenza di servizi con **PROVVEDIMENTO N. 10 DEL 07/09/2017**, col quale NON SI AUTORIZZA l'esecuzione dell'intervento in parola.

Chiunque abbia interesse può prendere visione ed estrarre copia dello stesso presso il SUAP del Comune di Sardara, ubicato presso il Palazzo Comunale sito in Piazza Gramsci n.1.

Per ogni ulteriore informazione contattare l'ufficio SUAP

- centralino 070934501 - telefono 07093450207
- e-mail urbanistica@comune.sardara.vs.it
- PEC settoretecnico@pec.comune.sardara.vs.it.

Sardara, Fare clic qui per immettere una data.



Il Responsabile del SUAP
Dr. Ing. Pierpaolo Corrias
Firmato digitalmente